



Changelog version 25.12

Firmware COMPACT & Logiciel i4Gen (Suite et IHM tactile) & Logiciel Box Manager

COMPACT

Nouveautés et améliorations

DESCRIPTION	PRIME	MAINS	AMF	MASTER	MASTER 1B	BTB	BAT	HYBRID
Fonction redondance produit. Possibilité de doubler chaque contrôleur avec un contrôleur de secours (principe maître/esclave). En cas de défaillance du maître (comme une perte d'alimentation), l'esclave prend automatiquement la main (redondance dite "à chaud"). Voir documentation.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système de sécurité des mots de passe amélioré: <ul style="list-style-type: none">Nouveau mot de passe par défaut (si un mot de passe a été changé, il ne sera pas écrasé lors de la mise à jour).Tentative d'authentification bloquée avec un timer si 3 échec consécutif.Minimum 6 caractères, 1 caractère spécial et des chiffres ou des lettres.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divers améliorations J1939 liées à l'aftertreatment: <ul style="list-style-type: none">Le texte lié à un code DTC est maintenant affiché plutôt que son code.Les mesures liés à l'aftertreatment sont maintenant isolées dans une page dédiée.Affichage des lampes + clignotements dans la page d'alarme/défaut.	✓	✓	✓					
Il est maintenant possible d'utiliser les sorties analogiques vitesse et tension en tant que sortie dédiée pour les adapter à son besoin (voir documentation).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refonte de la fonction load shedding (délestage des charges). Voir documentation.	✓	✓	✓	✓	✓			
Il est maintenant possible d'autoriser la fermeture de plusieurs réseaux en même temps, en mode AUTO.					✓			
Il est maintenant possible de remettre à zéro les compteurs de maintenance depuis la face avant des contrôleurs.	✓	✓	✓					
Il est maintenant possible de régler l'agenda (planification d'action) depuis la face avant du contrôleur.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Il est maintenant possible d'acquiescer les alarmes/défauts en restant appuyé sur le bouton Alarme/Défaut de la face avant du contrôleur (plus besoin d'utiliser le bouton Shift).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divers améliorations.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Correctifs de bug

DESCRIPTION	PRIME	MAINS	AMF	MASTER	MASTER 1B	BTB	BAT	HYBRID
Correctif d'un problème empêchant le fonctionnement du compteur kWh onduleur de fonctionner								✓
Divers correctifs de bug.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Changelog version 25.12

Firmware COMPACT & Logiciel i4Gen (Suite et IHM tactile) & Logiciel Box Manager

I4GEN

Nouveautés et améliorations

DESCRIPTION	I4GEN SUITE	I4GEN 15 POUCES	I4GEN BOX
Possibilité de mettre à jour un i4Gen Box/tactile via clé USB. Seulement compatible à partir de la 25.12.		✓	✓
Compatibilité avec la fonction Redondance produit des contrôleurs COMPACT.	✓	✓	✓
Envoi de SMS maintenant possible depuis l'i4Gen Box. Mêmes options de paramétrage que pour les emails avec en plus une limitation mensuelle possible.			✓
Divers améliorations J1939 liées à l'aftertreatment: <ul style="list-style-type: none">Le texte lié à un code DTC est maintenant affiché plutôt que son code.Les mesures liées à l'aftertreatment sont maintenant isolées dans une page dédiée.Affichage des lampes + clignotements dans la page d'alarme/défaut.	✓	✓	✓
Système de sécurité des mots de passe amélioré: <ul style="list-style-type: none">Nouveau mot de passe par défaut (si un mot de passe a été changé, il ne sera pas écrasé lors de la mise à jour).Tentative d'authentification bloquée avec un délai si 3 échec consécutif.Minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 nombre et 1 caractère spécial.		✓	✓
Possibilité d'ouvrir plusieurs i4Gen Suite en parallèle.	✓		
Zoho Assist est maintenant conservé après une mise à jour (USB ou internet).		✓	✓
Les entrées de l'i4Gen Box sont maintenant dans les critères de déclenchement d'un envoi de SMS et d'email.			✓
Il est maintenant possible de renommer un contrôleur dans Easy Connect sur i4Gen Box et tactile. Cela permet d'également utiliser les noms renseignés depuis Easy Connect dans la page unifilaire.		✓	✓
La connexion 4G peut maintenant être utilisée comme une source pour la connexion internet pour faire une mise à jour.			✓
Il est maintenant possible d'importer/exporter une configuration d'i4Gen Box.		✓	✓
Il est maintenant possible de faire une remise à zéro (reset usine) de la configuration d'un i4Gen Box.		✓	✓
Il est maintenant possible de masquer le footer (les commandes du contrôleur) pour un utilisateur authentifié en tant qu'Opérateur. Ce paramètre est réglable lorsqu'on est authentifié en tant qu'Installateur.		✓	✓
Divers améliorations de l'édition/mode preview des pages custom. On peut notamment définir un niveau d'accès par page.		✓	✓
Le nom d'un fichier de configuration est maintenant affiché dans le titre de la fenêtre lorsque celui-ci est chargé dans l'application.	✓		
Ajout d'indication dans Easy Connect sur la procédure à suivre si on ne détecte aucun contrôleur.	✓		
Divers améliorations.	✓	✓	✓

Correctifs de bug

DESCRIPTION	I4GEN SUITE	I4GEN 15 POUCES	I4GEN BOX
Résolution d'un problème de dédoublement d'alarme/défaut lorsque le logger été activé.	✓	✓	✓
Il est maintenant de nouveau possible de désactiver l'écran de veille en mettant sa valeur à 0.		✓	✓
Correction d'un problème sur l'affichage du nom des variables utilisateurs dans Easy Flex après un téléchargement de configuration d'un contrôleur.	✓	✓	✓
Correction d'un problème où il semblait impossible de sortir de l'écran de veille de l'i4Gen Box (aucun effet en touchant l'écran tactile).		✓	
Divers correctifs de bug.	✓	✓	✓





Changelog version 25.12

Firmware COMPACT & Logiciel i4Gen (Suite et IHM tactile) & Logiciel Box Manager

BOX MANAGER

Nouveautés et améliorations

- Possibilité de mettre à jour un i4Gen Box/tactile via clé USB.
- Seulement compatible à partir de la 25.12.
- Il est maintenant possible d'importer/exporter une configuration d'i4Gen Box.
- Lorsqu'on change la configuration réseau d'un i4Gen Box, celle-ci n'est appliquée qu'après la déconnexion de Box Manager pour ne pas couper la connexion en cours.
- Il est maintenant possible de modifier la langue de l'interface et du clavier de l'i4Gen Box depuis Box Manager.
- Divers améliorations.

Correctifs de bug

- Fix de l'ajout d'une connexion manuelle non sauvegardée après redémarrage dans Easy Connect.
- Fix d'une détection de configuration vide pour les pages custom alors que ce n'est pas le cas.
- Divers correctifs.

